

ООО ПКФ «Еврохим
Резинотехника»RSSI
-61RSSNR
0temp
26.5battery
3.66crash
0id
F20C37B8data
04-11-2021time
11:25:48.000


участок пути:

г. Таганрог ул. Фрунзе


Lat: 47.22770500

Long: 38.91020600


Спектр поперечной вибрации, dB, Hz



Спектр продольной вибрации, dB, Hz



Спектр вертикальной вибрации, dB, Hz



Поперечное перемещение полотна, мм




Продольное перемещение полотна, мм



Вертикальное перемещение полотна, мм



Поперечное ускорение полотна, м/с²





ООО ПКФ «Еврохим
Резинотехника»

RSSI
-61RSSNR
0temp
26.5battery
3.66crash
0id
F20C37B8data
04-11-2021time
11:25:48.000

участок пути:
г. Таганрог ул. Фрунзе
Lat: 47.22770500
Long: 38.91020600

миллисекунды (1000 = 1сек)

Продольное ускорение полотна, м/с²**Вертикальное ускорение полотна, м/с²****Поперечный угол наклона, °****Продольный угол наклона, °****Атмосферное давление, мм рт.ст.****Усиление на полотно по оси X, kN****Усиление на полотно по оси Y, kN**

ООО ПКФ «Еврохим
Резинотехника»



RSSI
-61

RSSNR
0

temp
26.5

battery
3.66

crash
0

id
F20C37B8

data
04-11-2021

time
11:25:48.000

участок пути:
г. Таганрог ул. Фрунзе
Lat: 47.22770500
Long: 38.91020600

миллисекунды (1000 = 1сек)

Усилие на полотно по оси Z, kN



Лазерный дальномер, мм



Шумомер, dB



Влажность, %



Затопление, %



Качество воздуха

