



ООО ПКФ «Еврохим
Резинотехника»RSSI
-61RSSNR
0temp
23.0battery
3.66crash
1id
F20C37B8data
04-03-2022time
20:15:22.228участок пути:
г. Таганрог ул. Фрунзе
Lat: 47.22770500
Long: 38.91020600


Спектр поперечной вибрации, dB, Hz




Спектр продольной вибрации, dB, Hz




Спектр вертикальной вибрации, dB, Hz




Поперечное перемещение полотна, мм



Продольное перемещение полотна, мм



Вертикальное перемещение полотна, мм



Поперечное ускорение полотна, м/с²



ООО ПКФ «Еврохим
Резинотехника»RSSI
-61RSSNR
0temp
23.0battery
3.66crash
1id
F20C37B8data
04-03-2022time
20:15:22.228участок пути:
г. Таганрог ул. Фрунзе
Lat: 47.22770500
Long: 38.91020600

миллисекунды (1000 = 1сек)

Продольное ускорение полотна, м/с²Вертикальное ускорение полотна, м/с²

Поперечный угол наклона, °



Продольный угол наклона, °



Атмосферное давление, мм рт.ст.



Усилие на полотно по оси X, kN



Усилие на полотно по оси Y, kN



ООО ПКФ «Еврохим
Резинотехника»



RSSI
-61

RSSNR
0

temp
23.0

battery
3.66

crash
1

id
F20C37B8

data
04-03-2022

time
20:15:22.228

участок пути:
г. Таганрог ул. Фрунзе
Lat: 47.22770500
Long: 38.91020600

миллисекунды (1000 = 1сек)

Усилие на полотно по оси Z, kN



Лазерный дальномер, мм



Шумомер, dB



Влажность, %



Затопление, %



Качество воздуха

